Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.334

FECHA SOLICITUD: Abril 22 de 1995.

FECHA DE EMISION: Abril 26 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Qindio II.

LOCALIDAD: San Cristobal.

UBICACION: Calle 46 Sur con Carrera 14 Este.

REF. OPES:

Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento.
Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geotécnicamente esta catalogada como V-M, zona de deslizamientos originados por la insuficiencia en el sistema de alcantarillado existente o, por falta de él. Construcciones sobre rellenos. Existen asentamientos sobre la ronda de la quebrada El Zuque.
Mala disposición de basuras

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda que se construya sistemas de drenaje con el fin de reducir el riesgo de deslizamiento.

CT 334 000002
CT No. 334.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 156

FECHA: abril 27 - 95
FECHA VISITA: abril 24 - 95
BARRIO: El Quindío II.
LOCALIDAD: San Cristóbal
LOCALIZACION: Calle 46 Sur - Cra 14 - Este.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona - V - AM.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamiento - Contaminación ambiental - basuras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Existe asentamiento en la Ronda de la quebrada el Zuque que se encuentra en los alrededores por tal motivo no debe a esta parte del desarrollo dársele servicio.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe construir sistema de drenaje - con el fin de que no aumente el riesgo por deslizamiento.

NOMBRE: Raúl D. Díaz S.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 ST
FIRMA: Raúl Santamaría D. Díaz