Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 576

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995

FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital

BARRIO:

LOCALIDAD:

UBICACION: Avda 7 No. 167-93

REF. OPES: 9505717

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación y Deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona V Alta Gravilleras y Chircales.
El barrio ocupa en su totalidad toda la ladera.
La zona posee servicio de energía eléctrica, servicio telefónico, servicio legalizado de agua potable y no hay alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras.
La vía que conduce a la parte alta del cerro al igual que otras se encuentran totalmente despavimentadas.
La zona está caracterizada por tener pendientes fuertes, deslizamientos activos y potenciales en coluviones, rocas, taludes, frutos de tierra y reptación de suelos. Agrupa sectores que presentan escarpes donde los cortes y rellenos presentan serios problemas de estabilidad. La falta de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras ocasiona arrastre de material siendo peligroso, debido a la pendiente del terreno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de Alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras.
Mantener un control de asentamiento humano para evitar la superpoblación y elaborar trabajos de limpieza, como ejercer un control y a su vez la conducción de las escorrentías.

Original firmado por: BERNARDO GRAU ARANGO

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT No 576.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/95 - Junio 5/95.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD:
LOCALIZACION: Avda 7 # 167-93.
REFERENCIA OPES: 9505717

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

V-AM

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por Inundacion y Deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio ocupa en su totalidad la ladera. Posee servicio de energia, telefono, agua potable legalizado y no hay alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras. La via conduce a la parte alta del cerro al igual que los otras se encuentran totalmente despavimentadas. Esta caracterizada por pendientes fuertes deslizamientos activos y potenciales en coluviones, rocas taludes, frutos de tierra y reptacion de suelos. Agrupa sectores que presentan escarpes donde los cortes y rellenos presentan serios problemas de estabilidad la falta de alcantarillado de aguas lluvias y negras →

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Construccion alcantarillado de aguas lluvias y negras. Mantener un control del asentamiento humano para evitar la superpoblacion y elaborar trabajos de limpieza como ejercer un control y a su vez la conduccion de las escorrentias.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: