Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 17

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	3 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Juan Pablo II 1 sector (puntual)
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Diag. 69 No 18F-35 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, techo en teja de eternit, construcción en buen estado.
Predio ubicado en una pendiente moderada, sobre unidades de roca competente de la formación guaduas.
Los problemas de deslizamientos se encuentran distantes de la localización de la vivienda.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cambiar la conducción de aguas lluvias de la vivienda.
Diseño y construcción de sistema de manejo de aguas lluvias para el sector.

NOMBRE:	JAVIER PAVA
PROFESION:	Ing. Geólogo
MATRICULA:	15223-49048
FIRMA:	