DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 118

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	26 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	La Cumbre
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Calle 80A Cra 18Q
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en desarrollo localizado en una zona de pendiente media.
Las vías se encuentran parcialmente pavimentadas algunas en mal estado y erosionadas.
Posee servicio provisional de acueducto a través de mangueras, alcantarillado sanitario provisional, energía en convenio y teléfono comunal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistema definitivo de alcantarillado y acueducto para mitigar el riesgo.
Reforestar las zonas verdes.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	