Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.326
FECHA SOLICITUD: Marzo 7 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 21 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.
BARRIO : José Antonio Galán.
LOCALIDAD: Bosa.
UBICACION: Calle 67 Sur Nº 80-04.
REF. OPES: 0407

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-P, zona de inundación baja constituida por arcilla y limos poco permeables. La zona es plana, red vial pavimentada y cuenta con todos los servicios públicos básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar la construcción de edificaciones por inundaciones en época invernal.

CT 326. 000002

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 7199.
FECHA VISITA:
BARRIO: Jose Antonio Galan..
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle 67 Sur No. 80-04
REFERENCIA OPES: 0407

CONTENIDO 95-5-8

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Alto - Geologico Alto - Inundacion Epoca invernal

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, Presenta el 90% de la red vial pavimentada Hay presencia de todos los servicios, Existen buenas construcciones

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Augusto Rincon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0997
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 69

FECHA: Marzo 7/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Jose Antonio Galan.
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle 67 SUR No. 80-04
REFERENCIA OPES: 0407

CONTENIDO 95-5-8

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-P.

a) TIPO DE RIESGO: Rtto. por inundaciones en época invernal.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presenta todos los servicios, Red vial definida, algunas calles sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe evitar construir en esta zona por inundaciones en época invernal.

NOMBRE: Isabel S. de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202-93395.
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas




CALLE 67
CARRERA 80
80-04