Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1193

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 19 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: SAN JORGE
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Cra 101 con Clle 73 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Calles bien delimitadas y compactadas
Servicios públicos ilegales
Zona plana y estable.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se deben investigar las condiciones de estabilidad de acuerdo al tipo de construcción.

000002

1193

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO

FECHA: Febrero 19/96
FECHA VISITA
BARRIO San Jorge
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 101 con Calle 73 Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Calles bien delimitadas y compactadas
- Servicios publicos ilegales
- Zona plana y estable.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se deba investigar las condiciones de estabilidad de acuerdo al tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón Bulla
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No: 25202258503

FIRMA: