Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1673

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 29 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local de Bosa.

BARRIO: Santafe III Sector.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION Calle 56 No. 114 B-40

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin servicios básicos.
Ubicado en una zona plana, sobre vías sin pavimentar.
Posee alcantarillado provisional.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de drenaje mas eficientes.

000003

16 x 3

Fecha: Mayo 29 de 1996

Barrio: Santafé 3er Sector

Localidad: Bosa

Localización: Calle 56 No. 114 B-40

Tipo de Riesgo.

Medio por inundación en época de invierno

Justificacion:

Lote sin servicios básicos
ubicado en una zona plana, sobre vias sin pavimentar.
Posee alcantarillado provisional

Recomendaciones:

Construir sistemas de drenaje mas eficientes.

José Luis Daza T.
Ingeniero Civil
Mat. 25202-34527 CND

Lug Civil
3520203395

ALCALDIA DE B
Localidad 7a.
Santafé de Bogotá
Radicado 1429.
Fecha 2 ABR. 1996
1249/96

Santafé de Bogotá D.C Abril 1 de 1.996

Doctora

MARIA CRISTINA SUAREZ PEÑUELA

E. S. D.

Apreciada Doctora:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar se me expida un certificado de alto riesgo para el predio ubicado en Calle 56#114B 40 Santafé tercer Sector esto por cuanto me lo exigen para el subsidio de vivienda en Comfenalco.

Agradezco la atención y colaboración que me pueda brindar,.

Cordialmente.,

MIRYAM SANCHEZ

CC No 51.730.948 DE SANTAFE DE BOGOTA.

Miryam Sanchez

Jorge Enrique Grosso

2 44 44 47

2 44 44 27

DIRECTOR

Requiere concepto de OPES