000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS
OPES

CONCEPTO TECNICO No. 7

FECHA SOLICITUD: 10 de Octubre de 1994

FECHA DE EMISION: 8 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: El Amparo

LOCALIDAD: Kennedy

UBICACION: Esta localizado cerca al polideportivo de Ciudad Kennedy, al lado derecho que por la vía que de Abastos conduce a Bosa.

REF. OPES: 1065

Original firmado por:
HERNANDO GRAU ARIAS
DIRECTOR
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Es una zona que se encuentra en el valle natural de inundación del río Bogotá y presenta forma de batea. En la parte baja de la vía se observan algunos deslizamientos por la acción de las aguas en la entrada.
La zona presenta deficiencias en el sistema de drenaje y está cercado por canales de aguas negras y calles sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Pavimentar las calles y mejorar el sistema de drenaje.

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: Calderón

Matrícula N. 2520248445 CND.

NOMBRE: AGUSTIN CALDERON NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA: OCTUBRE 31 - 1994

FECHA DE VISITA: OCTUBRE 19 - 1994
LOCALIDAD: KENNEDY
BARRIO: EL AMPARO

LOCALIZACION: Cerca al polideportivo de Ciudad Kennedy por la vía que de Abastos conduce a Bosa - Lado Derecho.

REFERENCIA OPES: 1065

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
• Ver fotos: 10-19-94 (20) • Diagnóstico - Subgerencia de planeamiento EAAB. Mayo - 1993.	Alto por inundaciones.	Es una zona que se encuentra en el valle natural de inundación del Río Bogotá. Ademas es una zona con forma de batea y con las calles sin pavimentar ademas de un muy deficiente sistema de drenaje.	Pavimentar las calles y construir un sistema de alcantarillado que funcione.

200000

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: _____

Matrícula N. 0797

NOMBRE: Humberto Rincon
PROFESION: Geologo
FECHA: 31-10-94

FECHA DE VISITA: 10-19-94
LOCALIDAD: Kennedy
BARRIO: El Amparo

LOCALIZACION: Cerca al Polideportivo de Ciudad Kennedy por la via que de Abastos conduce a Bosa. Lado derecho.

REFERENCIA OPES: JOGS

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver fotos 10-19-94 (20) Diagnostico Sub de Planeamiento E.A.A.B. MM 1993.	Alto Inundacion Se encuentra en la parte baja de la via. Se observan algunos deslizamientos por accion de las aguas en la entrada	Desbordamiento de Quebradas Canos o Rios Por Acumulacion de Aguas lluvias en sectores sin desnivel natural o con deficiencias de alcantarillado esta ocasionado por canales de aguas negras ver fotos.	Construir una mejor red de alcantarillado. Ademas de una pavimentacion.

000063




DEPOSITO Y FERRETERIA
EL ARTE DEL CONSTRUCTO




10 19 '94


VICTOR DONALDO PALACIOS
10 19 94


10 19 94


10 19'94




DEPOSITO Y
EL ARTE DEL
10 19 '94


10 19 '94


10 19 '94


10 19 '94


DEPOSITO Y FERRETERIA
EL ARTE DEL CONSTRUCTO
10 19 '94




10 19 '94


10 19 '94


10 19'94


10 19'94


10 19 '94

