0110

Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 217

FECHA DE SOLICITUD	: Agosto 13 de 1996
FECHA DE EMISION	: Mayo 23 de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: Santa Ana Sur
LOCALIDAD	: San Cristobal
UBICACION	: Calle 12 Sur entre cras. 3a y 4a Este
REF. OPES	: 4005

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

El barrio se encuentra situado enn una zona de pendiente moderada, por el estado sur pasa el río San Cristobal, el que se encuentra en lamentable estado por saturación de basuras y demás desperdicios que al descomponerse alcanzan un alto grado de contaminación no solo para el barrio sino para una gran parte de la zona. En la margen izquierda del rio de oriente a occidente se observa un muro construido para protección del talud.
Este está construido en adobe y otros materiales, se encuentra en mal estado, con grietas e inundaciones hacia el lado de las viviendas de ese costado.
En la parte del rio colinda con el barrio, el talud se encuentra sin ningún mantenimiento.
El estado de las vías es regular se encuentran destapadas y demasiado erosionadas por acción de las aguas lluvias, el acceso vehicular es complicado por ser la calle 12 sur muy angosta.
Presenta servicios públicos provisionales con excepción de alcantarillado sanitario que no tienen.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Mantenimiento a los taludes y dragado con el fin de evitar represamientos y por ende inundaciones agua abajo.
Construir el alcantarillado sanitario con el fin de evitar contaminación ambiental.

NOMBRE :	ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	