Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 860

FECHA SOLICITUD: 24 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 24 de Octubre de1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: CALLEJON DE SANTA BARBARA
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION: Calle 48 M No.5N-16 Sur
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto, deslizamiento, contaminaciòn ambiental, aguas negras y basuras

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

zona con pendientes muy fuertes, carencia total de servicios, difícil acceso, calles sin pavimentar, precarias condiciones de vida. Zona con presencia de carcavas y deslizamientos, el mecanismo de falla màs frecuente corresponde a la caida de bloques y fallas planares.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar la proliferaciòn de canteras. Evitar colocar estructuras sobre carcavas y reforestar.
Se deben reubicar no solo las familias que viven en este sitio sino todos los que se encuentran en la falda de la cantera.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 496

FECHA: Octubre 24-95
FECHA VISITA: Octubre 24-95
BARRIO: Callejón de Sta Barbara.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION: Calle 48M No. 5N.-16 Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto deslizamiento Contaminación ambiental Aguas negras y basuras

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendiente muy fuerte cobertura total de suelos, difícil acceso alle sin pavimentos precarios condiciones de vida. Zona con presencia de cárcavas y deslizamientos el mecanismo de falla más frecuente corresponde a la caida de bloques y fallas planas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar la proliferación de canteras, evitar colocación de rellenos sobre cárcavas y Reforestar se deben Reubicar no solo las familias q' viven en este sitio sino todas las q' se encuentren en la falda de la cantera

NOMBRE: Raúl Santamaría Ortiz
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: