Alcaldía Mayor
de Santa Fe de Bogotá, D.C.

UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

ÁREA ANÁLISIS DE RIESGOS

CONCEPTO TECNICO No. 2765

FECHA SOLICITUD:	*FEBRERO/97*
FECHA EMISION:	*AGOSTO 22/97*
ENTIDAD SOLICITANTE:	*E.A.A.B. - DIRECCION DISEÑO*
BARRIO:	*CIUDADELA LA LIBERTAD II*
LOCALIDAD:	*BOSA*
UBICACION:	*DIAGONAL 60 SUR CRA. 105*
REF. UPES:	*642*

TIPO DE RIESGO

BAJO POR INUNDACION EN EPOCA DE LLUVIAS POR DEFICIENCIA DE DRENAJES

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El barrio se encuentra localizado en una zona plana; suelos blandos y baja resistencia, calles en un 80% pavimentadas, servicios públicos provisionales, no se encuentran niveles notorios de láminas de agua, aunque por las características de la zona pueden presentarse en algunos lugares especialmente los comprendidos entre las terrazas y los antiguos cauces de los ríos, éstos factores unidos a la deficiencia de los sistemas de drenaje de aguas lluvias, generan capas de escorrentía superficial que se mueven lentamente o alimentan las depresiones naturales del terreno, alcanzando alturas de 1m en algunos sitios.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Se deben completar los sistemas de drenaje con el fin de mitigar la posible inundación en época de lluvias.

ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
Ingeniera Civil
M.P. 2520203395 CND

Diagonal 47 No. 77b-09 Int. 11
Teléfono: 410 90 14
Telefax: 410 90 36