DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-3869
COORDINACIÓN DE ALTOS DE LA ESTANCIA
ASISTENCIA TÉCNICA

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ	RUBY PAOLA CEPEDA YANET			SOLICITANTE
COE:		MOVIL:	20	MARIA HELENA ESCOBAR
FECHA:	5 de noviembre de 2008	HORA:	11:00	

DIRECCIÓN:	Calle 63C No.75I 16 Sur	ÁREA DIRECTA:			75 m²		
BARRIO:	Mirador de la Estancia	POBLACIÓN ATENDIDA:			6		
UPZ:	69 Ismael Perdomo	FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS		1			

2. TIPO DE EVENTO

REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

3. ANTECEDENTES:

Mediante el Concepto Técnico CT- 3900 de 2003, el predio localizados en las manzana 9 lote 2, fue declarado como en amenaza alta y riesgo alto no mitigable y se recomendaron incluir en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable con una prioridad técnica de atención 2, los cuales tuvieron como soporte técnico el censo de familias.
El poseedor y/o propietario del predio en referencia, fue incluido en el programa de reasentamiento mediante el identificador No. 2003-19-4610 a nombre de la Señora Maria H Escobar.

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

De acuerdo con el seguimiento técnico realizado al sector que corresponde al extremo norte del barrio Mirador de la Estancia, se observó que los desplazamientos del terreno se ven acelerados por la continua presencia de aguas lluvias y negras ocasionadas por el rompimiento de tuberías, rotura de alcantarillas, pozos de inspección y fugas de las mangueras que transportan el agua potable.

Esta condición ha contribuido al deterioro progresivo del sector, induciendo incrementos en los daños de las viviendas, por lo que se su estabilidad estructural y habitabilidad están comprometidas en el corto plazo.

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En consecuencia se recomienda el cambio de prioridad técnica 2 a 1 de atención en el programa de reasentamiento de familias localizadas en alto riesgo no mitigable y evacuar el predio hasta que culminen el proceso como se relaciona a continuación:

Identificador	Manzana	Lote	Poseedor y/o propietario	Prioridad
2003-19-4610	9	3	Maria H Escobar	1

5. ADVERTENCIA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: RUBY PAOLA CEPEDA Y.
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL
MATRICULA: 25202091043 CND

ELABORÓ

Vo. Bo.: ARQ. LUIS FERNANDO ANDRADE
COORDINADOR ALTOS DE LA ESTANCIA

Vo. Bo.: ING. GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
DIRECTOR

SAE-2-08-261

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co