Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1566

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 16 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: La Joyita

LOCALIDAD: San Cristóbal

UBICACION Calle 36 A sur No. 2-40 Este.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

En general es una zona con pendientes fuertes .
Difícil acceso , la mayoría de las calles se encuentran destapadas.
El sitio en donde está localizado el lote es una zona mas o menos plana.
La calle se encuentra pavimentada.
Puede presentar deslizamientos debido a la deficiencia en sistemas de drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben instalar sistemas de drenaje o mejorar los existentes con el fin de mitigar el riesgo.

Original Firmado por:
José [illegible]
DIRECTOR

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

1566

CONCEPTO TECNICO OPES	797.
FECHA:	
FECHA VISITA	Mayo 16-96.
BARRIO	La Joyita
LOCALIDAD	San Cristobal
LOCALIZACION	Clle 36A Sur No. 2-40 Este.
REFERENCIA OPES	

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- En general es una zona con pendientes fuertes difícil acceso la mayoría de las calles se encuentran destapadas.
- El sitio en donde está localizado el lote es una zona mas o menos plana, la clle se encuentra pavimentada. Puede presentar↓

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Se deben instalar sistemas de drenaje o mejorar los existentes con el fin de mitigar el riesgo.

NOMBRE: Isabel Valencia de Ríos
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033 95
FIRMA:

↓ deslizamiento debido a la deficiencia en sistemas de drenaje.

Original Firmado por: Ing. Fidel Cifuentes