**CONCEPTO TECNICO No. 1648**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION: Mayo 28 de 1996.**

**ENTIDAD SOLICITANTE:** Compensar.

**BARRIO:** Palenque.

**LOCALIDAD:**Kennedy.

**UBICACION** Calle 42 C No. 76 C - 09 sur.

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona plana, suelos blandos , limos y arcillas.
Calles pavimentadas.
Servicios legalizados.
Vivienda prefabricada para demoler y construir.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se recomienda ensayo de consolidación por ser zona de suelos blandos.

1648

| CONCEPTO TECNICO OPES | |
|---|---|
| FECHA: | |
| FECHA VISITA | Mayo 28-96. |
| BARRIO | Palmaquel. |
| LOCALIDAD | Kennedy. |
| LOCALIZACION | Clle 42C No. 76C-09 Sur |
| REFERENCIA OPES | |

**CONTENIDO**

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :** Fedevivienda

**a) TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Zona plana suelos blandos, limos y arcillas.
- Lotes posimentados.
- Servicios legalizados.
- Vivienda prefabricada, para demoler y Construir.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

- Se recomienda ensayo de Consolidacion pos zona de suelos blandos.

**NOMBRE:** Rafael Suarez
**PROFESION:** Ing. Civil
**MATRICULA No.:** 2520203395
**FIRMA:**

Santafé de Bogotá D. C., 23 de 1996

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY ZONA 8ª RECIBIDO FECHA 23 Abr. 1996 RAD. Nº 2079

Señores
ALCALDIA MENOR DE KENNEDY
LOCALIDAD 8
Ciudad.

Compensar
Federación

Respetados señores:

Comedidamente solicito a usted (es), informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

| | |
|---|---|
| DIRECCION: | Calle: 42C No. 76C-09 Sur |
| BARRIO | PALENQUE |
| PROPIETARIO | ALIDA PELAEZ |
| CEDULA | 41.412.934 de Bogotà |

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados

Cordialmente,

Tel:2939455