Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS
OPES

CONCEPTO TECNICO No. 12

FECHA SOLICITUD: 19 de Octubre de 1994

FECHA DE EMISION: 11 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento de Planeación Distrital.

BARRIO: Portada I y II

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: esta localizado en la Cra. 108A-Calle 58 Sur, cerca al CAI de la Libertad costado derecho.

REF. OPES: 1244

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona presenta topografía plana y la ausencia de sumideros de aguas lluvias lo cual la hace vulnerable a la inundación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Redes de Alcantarillado

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: J-F.

Matrícula N. 0797.

NOMBRE: Alberto Lincol
PROFESION: Geologo
FECHA: Nov. 8-94

FECHA DE VISITA: Nov. 1-92
LOCALIDAD: Bosa.
BARRIO: Portada I y II.

LOCALIZACION: Cra 108 A # Cuerpo 102
Cerca al CAI de la Libertad costado derecho

REFERENCIA OPES: 1.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver foto) 1-LL-20 (2) 1-LL-47 (2)	Alto (Inundacion)	Terrenos con buenas construcciones completamente plano) La mayor afectacion es por la ausencia de sumideros de aguas lluvias, esto conlleva a que facilmente se inunde.	Poseen luz y agua. No hay redes de alcantarillado

000002

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: [signature]

Matrícula N. 2520248445 CND

NOMBRE: AGUSTIN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA: NOVIEMBRE 8/94

FECHA DE VISITA: NOVIEMBRE 1/94
LOCALIDAD: BOSA
BARRIO: PORTADA I y II

LOCALIZACION: CERCA AL CAI DE LA LIBERTAD. COSTADO DERECHO-.

REFERENCIA OPES: 1

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
VER FOTOS 1-14-20 (SON 6).	ALTO: INUNDACIÓN AMBIENTAL.	ZONA PLANA SIN ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS ESTAS 2 SITUACIONES HACEN QUE SEA UNA ZONA MUY VULNERABLE A LAS LLUVIAS YA QUE EL AGUA NO TIENE SALIDA POR LO TANTO SE APOZA PRA OCACIONANDO ASI PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE INUNDACIÓN A LA ZONA, PONIENDO ASI EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES	· NO TIENE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS-.

000003

Concepto Técnico No. 12

Portada I y II.






1 14:20


1 14:47


1 14:47

