DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 45

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	6 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	La Cañiza II sector
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Calle 125A No 113A-21 (puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta con cubierta en teja eternit.
Está localizada en zona plana.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía en convenio.
Está ubicada en un barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	