Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1909 A**

| | |
|---|---|
| **FECHA SOLICITUD:** | |
| **FECHA EMISION:** | **Julio 30 de 1996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** | **Alcaldía Local** |
| **BARRIO:** | **San Felipe** |
| **LOCALIDAD:** | **Usme** |
| **UBICACION:** | **Barrio** |
| **REF. OPES:** | **Derecho de petición** |

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO**

Medio por deslizamiento

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES**

Realizar instalación de redes de sistema de alcantarillado, acueducto y drenaje con el fin de estabilizar el terreno y mitigar el riesgo.

Realizar la protección y delimitación de rondas técnicas.

**JUSTIFICACION TECNICA**

Zona de pendientes medias y bajas, constituido por 318 lotes y algunos de invasión. Vías sin pavimentar ni delimitar con afectación por las aguas lluvias que arrastran material fino, agrietando y socavando el terreno, esto por falta del sistema de drenaje.

Sus aguas potables son por manguera observándose algunas poroseadas, presentando goteos constantes, esto desestabilizando los terrenos a su paso.

La red de alcantarillado es comunitaria y de poca capacidad.

Este barrio se encuentra afectado por unos taludes inestables y su tratamiento, en sitios muy puntuales a los cuales se les realizó concepto técnico por separado con el fin de citar el problema con extensión.

En la parte occidental se observa sobre la Cra. 5 Este la quebrada Yomasa donde se encuentran viviendas sobre la ronda técnica.

Esta quebrada no tiene protección y delimitación de ronda técnica; se observan grietas, material suelto, socavaciones, contaminación por basuras, desechos y aguas negras recogidas por barrios de aguas arriba.