Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 32

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	4 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	El Corzo
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Cra 113 No 55-18
REF. OPES:	5383

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION
ALTO POR CONTAMINACION DE AGUAS NEGRAS

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana.
El barrio se encuentra afectado por un caño de aguas negras que se encuentra sin canalizar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario comunitario y energía en convenio.
Las vías se encuentran sin pavimentar y en regular estado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.
Canalizar el caño de aguas negras.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	