Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1919
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: JULIO 26 DE 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: COMUNA ALFONSO LOPEZ
LOCALIDAD: USME
UBICACION : LOTE 21 MANZANA 378 (PUNTUAL)
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA: La zona se encuentra sobre una pendiente media, con topografia irregular. Vias sin pavimentar y erosionada, con presencia de deslizamientos de material a causa de las aguas lluvias que arrastran material y desestabilizan el terreno. Las aguas potables manejadas por mangueras, sistemas de alcantarillado y energia provisional.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar canalizaciòn de aguas lluvias superficiales. Asesorarse de personal calificado y seguir sus consejos de cualquier tipo de obra.

Original firmado por: José Fidel Torres Páez DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO No. 1919
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: JULIO 26 DE 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: COMUNA ALFONSO LOPEZ
LOCALIDAD: USME
UBICACION : LOTE 21 MANZANA 378 (PUNTUAL)
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento
JUSTIFICACION TECNICA: La zona se encuentra sobre una pendiente media, con topografía irregular. Vias sin pavimentar y erosionada, con presencia de deslizamientos de material a causa de las aguas lluvias que arrastran material y desestabilizan el terreno. Las aguas potables manejadas por mangueras, sistemas de alcantarillado y energía provisional.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar canalización de aguas lluvias superficiales. Asesorarse de personal calificado y seguir sus consejos de cualquier tipo de obra.

Original Firmado por: DIRECTOR

1919.

~~1908~~

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 26 de julio 96
FECHA VISITA
BARRIO Comuna Alfonso Lopez.
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION Lote 21 Mz. 378. (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldia Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La zona se encuentra sobre una pendiente media, con topografia irregular. Vias sin pavimentar y erosionada, con presencia de deslizamientos de material a causa de las aguas lluvias que arrastran material y desestabilizan el terreno. Las aguas potables manejadas por mangueras, sistemas de alcantarillado y energia provisional

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar canalizacion de aguas lluvias superficiales.
- Asesoraria de personal calificado y seguir sus consejos para cualquier tipo de obra.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: [illegible]03

FIRMA: