# DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 93

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 12 de Diciembre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | E.A.A.B. |
| BARRIO: | Diana Turbay (S. Molinos) |
| LOCALIDAD: | RAFAEL URIBE |
| UBICACION: | Calle 48R sur con cras 2 y 2B |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio cuenta con pendientes medias y bajas con el 80% de vías pavimentadas, los suelos del sector con arcillas y limos con capa superficial de arcillas expansivas.
Se realizará la adecuación de el lecho de la quebrada Chiguaza.
Está proyectada la construcción de un colector de 1584 mts de longitud, tubería de 10",14", 16",24" , 30" 36" y 1 mt a una profundidad de excavación de 3,8 mts.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudios de suelos a lo largo del trazado para determinar la cimentación de la tubería a instalar.

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | PATRICIA PACHON |
| PROFESION: | Ing. Civil |
| MATRICULA: | 2520258503 |
| FIRMA: | |

***FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.***
***FOPAE***
***Calle 54 No 13-30 2° piso***
***Santa Fe de Bogotá, D.C.***