Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 28

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	3 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Betania
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Cra 97B No 49-19 sur lote 14 Manz. 38
REF. OPES:	5240

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio localizado en zona plana.
Posee servicio de acueducto, alcantarillado de aguas negras provisional y energía en convenio.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Está localizado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.