Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 134

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de Enero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía Local
BARRIO:	Visión de Colombia
LOCALIDAD:	KENNEDY
UBICACION:	Cra 75A No 14A-40
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de una planta localizada en una zona plana y cercana a un caño de aguas negras.
Posee servicio de acueducto, alcantarillado y energía.
Se encuentra ubicada en una zona residencial.
Las vías se encuentran pavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No presenta problema para ampliación de la vivienda.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

Santafé de Bogota Sep 26 de 1996

Señores:

Alcaldia Menor de Kennedy

5379

Apreciados Señores:

La Presente es con el fin de, Solicitarles Certificar si el Casa - lote Ubicada en Carrera 75A # 14A-40 Barrio - Visión de Colombia Se encuentra o no en Zona de Alto Riesgo Cuyo propietario es el Señor Oliverio Perez Duarte, identificado con la Cedula de Ciudadania N° 91'101 350 de Socorro Santander.

La Presente Solicitud se hace segun Exigencia de la Caja de compensación CAFAM, Con el fin de Concretar puntos para conceder el subsidio de Vivienda.

NO Siendo OTro el motivo, me despido de Ud y en espera de Una pronta Respuesta

Cordialmente

Oliverio Perez

CC 91.101350 DE Socorro Santander

TEL : 2620523