CONCEPTO TECNICO No. 2112

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD- ALCALDIA LOCAL
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Cra 15 Este No 87 - 16 sur (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector en estudio se encuentra sobre una pendiente baja, topografía irregular
Vías sin pavimentar con presencia de arrastre de material fino por falta de canalización de aguas lluvias.
La zona se encuentra afectada por la falta de sistemas de Alcantarillado Acueducto y Drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para la construcción de la vivienda.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

212

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan José Rondon.
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Carrera 15 Este N°87-16 sur (Portal)
Red de Solidaridad -AC.

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo x deslizamiento.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- El sector en estudio se encuentra sobre una pendiente baja, topografia irregular, vias su pavimento con presencia de arrastre de material fino a falta de la canalizacion de aguas lluvias.
- La casa se encuentra afectada por la falta de sistemas de alcantarillado, acueducto y drenaje.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Solicitar asesoria profesional para la construccion de la vivienda.

NOMBRE: Patricia Prelude B.
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: A2520252-85

FIRMA: