DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 83

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	12 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	D.A.P.D
BARRIO:	La Vega San Bernardino
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Entre Cras 100A y Transv. 100A con calles 71A sur y 71B sur lote 3 y 1
REF. OPES:	5756

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote sin construir donde se proyecta la construcción de módulos de apartamentos de 5 pisos. Se presentó estudio geotécnico y planos estructurales. La estructura va a estar soportada sobre suelo limo arcilloso de color carmelita, rojiza y gris preconsolidado y bastante compactado. En los sondeos no se encontró nivel freático. Está localizado en una zona plana a una distancia de 120 mts aproximadamente del río Tunjuelito.
Las vias se encuentran sin pavimentar.
La zona posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisional, energía y teléfono.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe seguir las recomendaciones del estudio de suelos para la construcción de la cimentación.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2° piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.