DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 126

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Enero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	República de Canadá
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Calle 81C sur con cra 18Q
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en desarrollo localizado en una zona de pendiente media y alta.
Posee servicio provisional de acueducto, energía clandestina, no posee alcantarillado sanitario ni pluvial.
Las vías se encuentran sin pavimentar y sin delimitar.
Las viviendas localizadas en la zona de pendiente alta están mal fundadas y con construcciones provisionales

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado y acueducto para mitigar el riesgo por deslizamiento.
Reforestar las zonas verdes.
Se debe evitar la construcción de cortes muy profundos.
En la zona de pendiente fuerte se debe realizar estudio de suelos con análisis de estabilidad para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	