DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 30

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	4 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	San Pedro de Suba Tibabuyes
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Manz. 15 Lote 20
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Casalote con construcción de vivienda de un piso en obra negra.
Está localizado en una zona plana.
El sector posee servicios provisionales de alcantarillado sanitario, energía en convenio y acueducto.
Las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe construir las cimentaciones más elevadas respecto al nivel de la rasante de la vía.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.