Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.596
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 136 Nº 101A-21.
REF. OPES: 9510703

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, plana.
Suelos muy blandos y de baja resistencia.
El predio se encuentra muy cerca a la ronda del Río Juan Amarillo, aunque no se encuentra sobre ella.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe investigar las condiciones de estabilidad , cimentación, agrietamientos y desplomes de las edificaciones vecinas.
Se deebe hacer ensayo de consolidación obligatorio.

Original firmado por BERNARDO GRANOBLES ARIAS

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Verificar A.R

CH 596.

~~CT 438~~

~~CT S13~~ 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 233

FECHA: Mayo 23-95
FECHA VISITA: Mayo 25-95
BARRIO: Lagos de Suba
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 136 No. 101A-21
REFERENCIA OPES: 9510703

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: Flujo - inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de baja resistencia suelos muy blandos se encuentra muy cerca el predio a la ronda del rio Juan Amarillo, aunque no se encuentra sobre ella.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe investigar las condiciones de estabilidad y cimentación agrietamiento y desplomes de edificaciones vecinas se debe hacer ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Raul del Rio
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Raul Santamaría del Rio